


Кровать КД-1.11-1200



Паспорт изделия

Габариты изделия: 1270x900x2040


Спальное место: 1200 x 2000

Кровать изготовлена из ДСП, облицованного искусственным шпоном

Правила хранения и ухода за мебелью.

1. Не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и устанавливать вплотную к отопительным приборам (не менее 15 см.)
 2. Не допускать попадания влаги на любые поверхности мебели. При попадании немедленно удалить её мягкой сухой тканью.
 3. Защищать мебель и зеркала от попадания солнечных лучей и горячих потоков воздуха так как под их воздействием изменяется цвет, внешний вид и приводит в негодность покрытие изделия.
 4. Не ставить на поверхности горячие предметы.
 5. Не удалять жировые пятна содовым раствором.
 6. Лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот.
 7. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.
 8. Освежение поверхностей и удаление пятен производить тампоном из мягкой ткани, смоченном специальными, предназначенными для этих целей, растворами.
 9. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении их необходимо периодически подвёртывать.
- Ввиду совершенствования технологии, возможно применение новых материалов или изменения конструкции узлов по сравнению с данной инструкцией.
 - За качество сборки изделия не квалифицированными специалистами предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

Кровать КД-1.11-1200



Паспорт изделия

Габариты изделия: 1270x900x2040

Спальное место: 1200 x 2000

Кровать изготовлена из ДСП, облицованного искусственным шпоном

Правила хранения и ухода за мебелью.

1. Не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и устанавливать вплотную к отопительным приборам (не менее 15 см.)
 2. Не допускать попадания влаги на любые поверхности мебели. При попадании немедленно удалить её мягкой сухой тканью.
 3. Защищать мебель и зеркала от попадания солнечных лучей и горячих потоков воздуха так как под их воздействием изменяется цвет, внешний вид и приводит в негодность покрытие изделия.
 4. Не ставить на поверхности горячие предметы.
 5. Не удалять жировые пятна содовым раствором.
 6. Лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот.
 7. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.
 8. Освежение поверхностей и удаление пятен производить тампоном из мягкой ткани, смоченном специальными, предназначенными для этих целей, растворами.
 9. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении их необходимо периодически подвёртывать.
- Ввиду совершенствования технологии, возможно применение новых материалов или изменения конструкции узлов по сравнению с данной инструкцией.
 - За качество сборки изделия не квалифицированными специалистами предприятие-изготовитель ответственности не несёт.





Рис.1



Сборка (Z)




Рис.2

Перечень фурнитуры

поз	Наименование	кол
а	Шуруп саморез 3,5х35	6
б	Гвозди 2х20	20
в	Евровинт 6,3х50	12
г	Евроключ	1
д	уголок мет 30*50*90	6
ж	Болт М6х30	22
з	гайка М6	22
и	шайба 6 мм	22
к	Еврозаглушка	8
л	Набойка	10

Перечень панелей

поз	Наименование	размер		кол
1	Щит	800	х 1270	1
2	Щит	365	х 1270	1
3	Царга	2010	х 190	2
4	Стойка	2010	х 240	1
5	связка	592	х 190	2

Рис.3





Рис.1



Сборка (Z)




Рис.2

Перечень фурнитуры

поз	Наименование	кол
а	Шуруп саморез 3,5х35	6
б	Гвозди 2х20	20
в	Евровинт 6,3х50	12
г	Евроключ	1
д	уголок мет 30*50*90	6
ж	Болт М6х30	22
з	гайка М6	22
и	шайба 6 мм	22
к	Еврозаглушка	8
л	Набойка	10

Перечень панелей

поз	Наименование	размер		кол
1	Щит	800	х 1270	1
2	Щит	365	х 1270	1
3	Царга	2010	х 190	2
4	Стойка	2010	х 240	1
5	связка	592	х 190	2

Рис.3